



THE SERVICE THE INDUSTRY DEMANDS

Vial y Compañía Limitada, 77.174.010-3

CERTIFICADO

Certificado N° GI-10817
Requerimiento N° 34447
Inspección N° 10871

Señores:


OPERACIÓN MINERA - INDUSTRIAL.

Vial y Compañía Limitada, Certifica que el gancho identificado a continuación, ha sido inspeccionado, y cumple con las especificaciones del fabricante, y reúne los requisitos exigidos por OSHA, como a su vez con los estándares internacionales de MSHA, ANSI/ASME B30.10 y bajo técnicas de inspección según código ASME V, artículo 6 y 7 según corresponda.

Esto no exime al propietario de efectuar sus mantenciones periódicas e inspecciones propias habituales, conducentes a mantener el accesorio en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Este informe certifica las condiciones del accesorio al momento de la inspección, no involucrando una ulterior responsabilidad.

Elemento :	GANCHO	
Tipo de Gancho :	PRINCIPAL	Distancia (mm)A-A/Y: CUMPLE
Nro de Serie :	S2008	Medida (mm) K : 65
Marca :	HYVA	Medida (mm) Z : 60
Modelo :	20-8	Medida (mm) Longitud : 42
Capacidad Grúa :	9260 kilos	EQ.Patente/Serie : SXS53
Capacidad Gancho :	12.5 toneladas	
Tipo de Ensayo :	END mediante partículas magnéticas secas	
Modelo Yugo :	MAGNAFLUX-1	
Serie Yugo :		
Emisión Certificado :	18/02/2026	
Instalado en Equipo :	CAMION PLUMA	



Empresa Usaria : CASHIER INGENIERIA E INVERSIONES LTDA
Inspeccionado en : ANTOFAGASTA
Fecha Vencimiento : 18/02/2027
Inspector Vial : MARCOS GOMEZ GOMEZ

VIAL Y COMPAÑÍA LIMITADA

Cristian González M.
Encargado Técnico

El Encargado Técnico y el inspector mencionados en este certificado se comprometen con la imparcialidad y la confidencialidad del servicio
Av. La Oración 1267, Enea Fase 3, Santiago, RM, Fono: (56-2) 2432 1300, Móvil: (56-9) 9437-5864.

www.vialequipment.com
pcvcdg@20200319

